

Утверждаю:
Заведующий МДОУ «Детский сад №81»
Т.В. Моисеенко
«18» августа 2023г.



Акт
Осмотр игрового и спортивного оборудования на игровых площадках
МДОУ «Детский сад № 81» к новому учебному 2023-24 году

Комиссия в составе: Председателя : Исхакова Э.М., старший воспитатель
Членов комиссии : Литвинова О.Ю., специалист по охране труда
Михайловой И.А., председатель профкома
Кучина Е.М., инструктор по физической культуре

На основании приказа № 04-од от 09.01.2023г. о создании комиссии по обследованию игрового и спортивного оборудования на участках МДОУ «Детский сад №81», провела осмотр детских игровых площадок по адресу: г. Энгельс мкр.Энгельс-1 и установила, что расположение детских игровых площадок соответствует стандарту.

Группа №1

На площадке группы находится следующее оборудование: 2 лавочки покрашены, надежно закреплены; 1 детская скамейка «Гусеница» прочно закреплена; машинка деревянная установлена устойчиво, поверхность гладкая повреждений нет, окрашена, песочница с крышкой, легко открывается, исправна; деревянный домик окрашен и хорошо закреплён;

Группа № 2

На площадке группы находится следующее оборудование: деревянный домик хорошо закреплён, окрашен без повреждений, 2 лавочки хорошо закреплены, окрашены, 1 скамейка детская «Гусеница» прочно закреплена, песочница с крышкой, легко открывается, исправна; стол окрашен, установлен надёжно.

Группа №3

На площадке находится следующее оборудование: 2 лавочки хорошо закреплены, окрашены без повреждений, песочница с крышкой, легко открывается, исправна.

Группа №4

На площадке группы находится следующее оборудование: 3 лавочки хорошо закреплена, окрашена; машина сделана из дерева, домик из металлических уголков и деревянных реек, лесенка металлическая закреплена углом, окрашена, без повреждений. Песочница с крышкой легко открывается, закреплена, безопасна; качели-балансиры закреплены и окрашены.

Группа №5

На площадке группы находится следующее оборудование: 4 лесенки объединённые в виде креста надежно закреплены сварные швы гладкие без повреждений окрашены краской, высотой 2 метра, установлены устойчиво - в количестве 2 шт., 3 лавочки окрашены, надёжно закреплены, 1 детская скамейка «Гусеница» прочно закреплена, стол надёжно установлен, окрашен, песочница с крышкой, легко открывается, исправна; домик деревянный из реек, установлен надёжно, окрашен, без сколов и повреждений.

Группа №7

На площадке группы находится следующее оборудование: 3 лавочки окрашены, надежно установлены; песочница с крышкой, легко открывается, исправна; игровое оборудование «Жираф» - установлен устойчиво; «Кораблик» - закреплён устойчиво, окрашен, безопасен.

Группа №8

На площадке группы установлено следующее оборудование: щит для баскетбола надёжно повешена на хорошо укрепленном и окрашенном столбике; 3 лавочки и стол окрашены, 1 детская скамейка «Гусеница» установлена надёжно. Песочница с крышкой легко открывается, закреплена, безопасна. «Кораблик» - закреплён устойчиво, окрашен, безопасен.

Группа № 9

На площадке группы находится следующее оборудование: 2 лавочки, хорошо укреплены и окрашены, и столик надёжно установлен окрашен. Песочница с крышкой легко открывается, закреплена, безопасна.

Группа №10

На площадке группы находится следующее оборудование: домик установлен надёжно, окрашен; машина и кораблик установлена надёжно и окрашена; лавочка надёжно закреплена окрашена. Песочница с крышкой легко открывается, закреплена, безопасна.

Группа № 11

На площадке группы находится следующее оборудование: лесенка прямая из 3-х секций сделана гармошкой, надёжно закреплена, швы сварные гладкие, окрашена; 1 лавочка надёжно установлена и окрашена. Песочница с навесом закреплена надёжно, окрашена, безопасна, закрывается клеёнчатым пологом.

Группа № 12

На площадке группы находится следующее оборудование: лавочка надёжно установлена, окрашена; самолётик деревянный надёжно установлен окрашен, песочница окрашена с крышкой, легко открывается, исправна.

Группа №13

На площадке группы находится следующее оборудование: 3 прямых лесенки установлены в виде гармошки окрашены и надёжно закреплены, сварные швы гладкие без повреждений, 1 лавочка хорошо закреплена, 1 детская скамейка «Гусеница» прочно закреплена окрашена, песочница с крышкой, легко открывается, исправна; игровое оборудование «Заяц» - установлен устойчиво. «Кораблик» - закреплён устойчиво; окрашен, безопасен.

Группа № 14

На площадке группы установлено следующее оборудование: 4 лесенки установленные в виде гармошки - 2 шт. - надёжно закреплены, швы сварные гладкие без повреждений, окрашены; 2 лавочки и стол надёжно установлены окрашены; 1 детская скамейка «Гусеница» прочно закреплена

Песочница с крышкой легко открывается, закреплена, окрашена, безопасна.

Корзина для баскетбола надёжно повешена на хорошо укрепленном и окрашенном столбике.


Всё оборудование на игровых площадках детского сада находится в исправном состоянии, надёжно закреплено, окрашено.

Территории игровых площадок хорошо освещены, имеют асфальтовое покрытие, асфальтное покрытие требует ремонта.


Педагогический и обслуживающий персонал ознакомлены с правилами охраны жизни и здоровья детей, инструкцией по предупреждению детского травматизма.

На спортивной площадке оборудование без сколов, трещин и надёжно установлено.

Председатель комиссии: Старший воспитатель  Исакова Э.М.

Члены комиссии: специалист по охране труда  Литвинова О.Ю.

председатель профкома  Михайлова И.А.

инструктор по физической культуре  Кучина Е.М.